

Intervento di impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante la palestra del Centro Logistico di Villa Spada

- Ripristino dei punti ammalorati con l'ausilio di guaina bituminosa in rotoli per ripristinare il manto impermeabilizzandolo dall'acqua;
- Pulizia area cantiere;
- Smaltimento dei materiali di risulta secondo la normativa vigente.