

## **ALLEGATO E**

### **INTERVENTO PER LA VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO SOLARE TERMICO PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE LIDO DEL FINANZIERE DI CASTELFUSANO (ROMA).**

1. FORNITURA E POSA IN OPERA DI LT. 50 GLICOLE PROPILENE CONCENTRATO;
2. FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 30 GUARNIZIONI ALTA TEMPERATURA;
3. FORNITURA DI NR. 2 SONDE T1 E T4;
4. FORNITURA E POSA IN OPERA MINUTERIA VARIA PER L'INSTALLAZIONE;
5. NOLO POMPA PER GLICOLE PROPILENE;
6. PULIZIA AREA DI CANTIERE E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA DELLE LAVORAZIONI